

ООО «МаксПром»
ООО «Макспром» 119530,, ИНН 7727730098
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 44,
помещение 17, этаж 2
email: info@maxprom.su
тел. 8 (495) 724-23-64

ОТЧЕТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
по результатам проведения экологического аудита предприятия

г. Москва «__» _____ 2026 г.

1. Вводная часть

Настоящий экологический аудит проведен специалистами ООО «Макспром» на основании Договора № ЭА-045/26. Целью аудита является независимая комплексная оценка соблюдения предприятием требований природоохранного законодательства Российской Федерации, выявление экологических рисков и разработка рекомендаций по предотвращению штрафных санкций со стороны надзорных органов (Росприроднадзор, природоохранная прокуратура).

Объект аудита: Производственно-складской комплекс Заказчика (Категория негативного воздействия на окружающую среду: II категория).

2. Анализ экологической документации

В ходе документарной проверки проанализировано наличие и актуальность обязательной разрешительной и отчетной документации:

№	Наименование документа	Статус наличия	Комментарий аудитора
1	Программа производственного экологического контроля (ПЭК)	В наличии	Соответствует Приказу Минприроды.
2	Паспорта отходов I-IV классов опасности	Частично отсутствует	Отсутствуют паспорта на 3 новых вида отходов.
3	Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ)	В наличии	Срок действия истекает через 2 месяца.
4	Журналы учета движения отходов (по Приказу №1028)	Ведутся с нарушениями	Несоответствие данных фактическим объемам вывоза.

3. Результаты визуального обследования площадки

При натурном осмотре территории предприятия (производственные цеха, площадки временного накопления отходов, очистные сооружения) зафиксировано следующее:

- Обращение с отходами:** Площадка для накопления отходов ТКО оборудована твердым покрытием и навесом, однако выявлено смешивание отходов разных классов опасности (люминесцентные лампы складировются вместе с картоном), что является грубым нарушением СанПиН 2.1.3684-21.

- **Водоотведение:** Локальные очистные сооружения ливневого стока работают в штатном режиме, однако отсутствует журнал учета изъятия осадка из пескоуловителей.
- **Охрана атмосферного воздуха:** Пылегазоочистное оборудование (ПГО) на участке покраски функционирует, но отсутствуют паспорта на установки очистки газа.

4. Выявленные риски и потенциальные штрафы

На основании выявленных нарушений, предприятие подвержено риску привлечения к административной ответственности по следующим статьям КоАП РФ:

Характер нарушения	Статья КоАП РФ	Возможный штраф (на Юр. лицо)
Отсутствие паспортов на отходы I-IV классов опасности	ст. 8.2 ч. 9	от 200 000 до 350 000 руб.
Несоблюдение экологических требований при накоплении отходов (смешивание)	ст. 8.2 ч. 1	от 100 000 до 250 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Отсутствие правил эксплуатации установок очистки газа	ст. 8.21 ч. 3	от 10 000 до 20 000 руб. или приостановка деятельности

5. План корректирующих мероприятий (Рекомендации)

Для минимизации выявленных рисков и приведения деятельности в соответствие с законодательством, эксперты ООО «Макспром» рекомендуют выполнить следующие шаги:

- В срок до 30 рабочих дней разработать и утвердить паспорта на недостающие виды отходов.
- Организовать отдельный сбор отходов: закупить специализированную промаркированную тару для люминесцентных ламп (I класс опасности) и исключить их контакт с другими отходами.
- Провести инвентаризацию источников выбросов и актуализировать проект НДВ до истечения срока текущего документа.
- Разработать и зарегистрировать паспорта на пылегазоочистные установки (ПГО).
- Восстановить ведение журналов учета движения отходов на основании актов утилизации за текущий год.

Аудит провел (Ведущий эколог):
 ООО «Макспром»

Подпись / ФИО